

Швидкість валу двигуна і машинна швидкість

Мотор: трьох фазний, двох полюсний, 250~400W,

Тип паса: M type V belt

Серія	Модель	Максимальна швидкість, об/хв	Номінальна швидкість, об/хв
DFB	DFB1404P	4500	4000
	DFB1412P	4000	3500
	BX1433	2500	2000
	BX1033	2500	2000
	PSM	2000	1500
DLR	DLR	4500	4000
DVK	DVK1702P, PMD, B	4500	4000
	BK, EHD, MLH	4000	3500
PX	1302	3500	3000
MAC	MAC100	2500	2000
SX	6803P, PD	4500	4000
VW	8100	5500	5000
	8042 (-1)	4500	4000
	8103-1S	3000	2500
WX	WX8803	6000	5500
	WX8803EMK	5000	4500
	LX5801	6500	6000
	WX8803-1S	4000	3500
MMX	MMX3303	3000	2500
RX	RX9703	6000	5500
	RX9803	5500	5000
	RX9803P	5000	4500
	RX9804D	4000	3500
	RX9701J	4500	4000
MZ	MZ1003	4500	4000
	MZ1103	4000	3500
UK	UK1004S	6500	6000
	UK1005S		
	UK1014S		
	UK1116S		
	UK1116H-03X	5500	5000
	UK1116S-30M		
	UK1143H	6000	5500
FBX	FBX1104P	4,000	3,500
	FBX1104	4,500	4,000
BLX	BLX2202	6000	5500
	BLX2202C	5000	4500
	BLX2202PC	5000	4500
HDX	HDX1101	3000	2500
	HDX1102	3000	2500

Виберіть потрібний моторний шків згідно з швидкістю обертання валу двигуна

Таблиця вибору моторного шківа

Зовнішній діаметр шківа мотора, мм	Швидкість оберту валу двигуна, об/хв	
	50Hz	60Hz
30	1250	1450
40	1650	1950
50	2050	2450
60	2500	2950
70	2900	3450
80	3300	3900
90	3700	4400
100	4100	4900
110	4500	5400
120	5000	5900
130	5300	6400
150	6200	

Тільки для моделі SX

Зовнішній діаметр шківа мотора, мм	Швидкість оберту валу двигуна, об/хв	
	50Hz	60Hz
75	-	3500
85	-	4000
90	3500	-
95	-	4500
100	4000	-
110	4500	-

Тільки для моделей WX-1S, MMX

Зовнішній діаметр шківа мотора, мм	Швидкість оберту валу двигуна, об/хв	
	50Hz	60Hz
40	1920	2300
50	2400	2875
60	2880	3450
70	3360	4025

Тільки для моделей FX, FBX

Зовнішній діаметр шківа мотора, мм	Швидкість оберту валу двигуна, об/хв	
	50Hz	60Hz
60	3150	2950
70	2300	3450
80	3300	3900
90	3700	4400
100	4100	(4900)
110	4500	(5400)

Тільки для моделі UK

Зовнішній діаметр шківів мотора, мм	Швидкість обертів валу двигуна , об/хв	
	50Hz	50Hz
80	4200	5000
90	4700	5700
100	5200	6300
110	5800	6900
120	6300	7500